

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月13日

星期: 二

天气: 阴

气温: 17-24℃

工程名称: 东岗2011W光电工程

监 理 工 作 情 况	巡查施工现场: 1. 检查支架安装, 3组施工支架角度偏差有数个, 正负2度多, 要求施工单位整改; 2. 安全生产正常, 专职安全员到位, 工人全戴安全帽; 3. 镀锌避雷塔接单面焊, 要求施工单位整改, 防腐必须到位。
--	--

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中 核 二 五 公 司	1. 3块地坑支架安装 主杆安装 避雷镀锌铁连接, 主杆铜鼻子连接, 渐变主杆线路安装; 2. 5块地坑、箱变粉刷、护坡挡墙施工、围栏施工、场内塔基施工等。

其 它 事 项	查进场电缆为铜芯线。
----------------------------	-------------------

本日现场监理人员

李光杰 胡弘

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

记录人:

lw804