

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源2x20MW分布式光伏电站工程

日期	2017 年 08 月 11 日 星期五	气候	小雨转多云	气温	26℃-35℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	柏杨、红联光伏区支架基础、钢筋模板施工				
检查发现的问题	1. 监理部组织人员对柏杨、红联光伏区施工区现场进行巡视。 巡视中发现基础钢筋绑扎间距不均、有漏绑现象				
处理措施、意见、结果	现场要求对钢筋绑扎不合格部位进行整改, 并避免类似情况发生。已整改完成				
协调内容或其他	今日收到公司所发文件《监理工作操作流程》《正衡监理分布式光伏系统工程部工作手册》《正衡监理分布式现场安全管理工作规程》				
记录人	樊廷	总监签阅	焦春连		