

监 理 日 记()

日期: 2017年8月30日

天气: 多云
气温: 26-35°C

星期: 三

工程名称: 徐州杭萧钢承160MW风力发电项目

监理工作情况	<p>① 8区防雷接地扁钢焊接检查, 扁钢入土深度和焊缝质量符合图纸设计要求.</p> <p>②, 4、5区电气初验.</p> <p>(A) a. 4# b2-13. 防雷接地扁钢未刷漆. b. 地线沟回填不到位.</p> <p>(B) ③ 5区有6组12条箱出现闪屏现象. b. 接地扁钢变形.</p> <p>以上问题已记录并通知施工方限期整改.</p>	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	天力.	<p>(1) 8区防雷接地扁钢焊接.</p> <p>(2) 7、8、11区地线沟挖制回填.</p> <p>(3) 4、5区初验.</p>

其它事项		

本日现场监理人员	郭俊军 李师傅 王道勇 徐锦生	
记录人:	徐锦生	总监(总监代表): 李川军