

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 10 日

星期: 日

天气: 多云
气温: 24-34℃

工程名称: 德州杭泰栢城160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- ① 光伏34区电缆沟开挖深度检查,发现部分小段电缆沟开挖深度不足70cm,现要求整改,到明天复查。
- ② 光伏34区汇流线敷设符合要求。
- ③ 光伏15区方阵接地扁铁焊接与埋设,施工质量符合图纸设计和规范要求。

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
天力	① 光伏34区电缆沟开挖2人,现场开挖时遇石头造成开挖深度不符合要求,石头后破碎。 ② 光伏34区汇流线敷设4人,质量进度正常 ③ 光伏17区组件接地连接4人,正常 ④ 光伏15区方阵接地焊接与埋设 正常3人。 ⑤ 光伏15区方阵接地防腐油漆 2人,正常。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 郭俊兴, 李恒德, 王道春, 李耀生
记录人: 李耀生
总监 (总监代表): 李恒军