

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年 9月 19日

星期: 二

工程名称: 湖州杭泰科技16mm管状管架

天气: 晴

气温: 34℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 验收3区. 主要现场问题: ① 地脚螺栓较严重(基本未自检) ② 桩基开裂. 需反复整改 ③ 抱箍松动. 螺栓螺母 —→ 较为严重. 已要求整改

2. 验收3区. 主要问题: ① 桩基开裂. ② 立柱斜支撑丰线 ③ 地脚螺母螺母. 缺少(已现场整改)

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中

易

1. 3区. 验收整改 2人.

2. 3区 验收整改 4人

3. 26区 桩基整改 1人.

其  
它  
事  
项

① 桩基开裂较多. ② 地脚螺母缺少. 螺母较多.

本日现场监理人员

记录人: 王成春

总监 (总监代表): 李维平

江苏省建设厅监制