

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: 一

天气: 阴小雨

气温: 18-28℃

工程名称: 湖州长兴县柘城160MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区 F2-017、F2-018 区桩基浇筑情况
2. 巡视检查光伏区 F2-019 区桩基钻孔情况
3. 现场巡视旁站 中易建设公司和鲲鹏建设公司桩基拉拔试验。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设有限公司光伏南区 F2-018、F2-019 区桩基浇筑
2. 中易建设有限公司南区桩基钻孔。
3. 中易建设公司桩基拉拔试验, 现场抽取 2 根桩基, 试验拉力 28 吨符合要求。鲲鹏抽取 2 根桩基, 不符合要求 (1.8 吨时桩被拔出)。

其
它
事
项

巡视检查中易和鲲鹏两施工单位钢吊杆绑扎现场。两施工单位钢吊杆都存在质量问题。中易公司钢吊杆不紧, 松动。鲲鹏公司钢吊杆长度不够, 大部分为 1.14m。要求两施工单位立即整改。

本日现场监理人员

申景鹏、孙和平、张兵、陈松、李恒成

记录人: 孙和平

总监 (总监代表): 李恒成