

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 5 月 6 日

天气: 晴

气温: 17-26℃

星期: 六

工程名称: 徐州新泰板城 160MW 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查中易建设有限公司桁架补孔 发现补孔过程. 检查一桁架孔深不符合要求. 要求 中易公司补孔 2. 巡视检查 F2-017 区桁架安装, 安装过程中 以用支架敲打螺栓. 要求禁止类似施工. 做好 成品保护 3. 巡视检查 F2-017 区重复基础施工, 有一名工人未戴安 全帽. 对其警告.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 中易建设有限公司一台桁架孔机在 017 区补孔. 另 一台在 30 区补孔. 另一台坏待修 2. 中易建设有限公司光伏区组件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴 孙佰和 谭瑞宝 徐耀生 李恒生		
记录人: 孙佰和		总监(总监代表): 李恒生