

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年3月29日

星期: 三

天气: 晴

气温: 6-17℃

工程名称: \_\_\_\_\_

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡视丁序屋顶钢筋 G<sub>50</sub> 混凝土支墩, 要求施工单位以立柱为中心浇筑支墩, 并振捣密实, 保证混凝土质量并满足设计及规范要求, 在巡视巡视检查过程中, 发现个别支墩浇筑后质量不合格, 对此, 已下发监理通知单, 要求施工单位进行整改。
2. 巡视丁序屋顶光伏电缆绑扎工作。

施  
工  
情  
况

承包单位

江苏华泰

施工内容及进度

1. 丁序屋顶钢筋 G<sub>50</sub> 混凝土支墩 (7人)
2. 丁序屋顶光伏电缆绑扎 (5人)

其  
它  
事  
项

无

本日现场监理人员:

王传辉

记录人:

王传辉

总监 (总监代表):