

监 理 日 记()

天气: 中雨转多云
气温: 8-13℃

日期: 2017 年 4 月 9 日

星期: 日

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

1. 巡视丁房屋顶随筒 50 混凝土支墩, 要求施工单位以立杆为中心随筒支墩, 并振捣密实, 保证支墩尺寸大小、位置及施工质量满足设计规范要求。
2. 在现场巡视检查过程中, 发现 2 个支墩存在通缝, 4 个支墩存在严重胀模及质量缺陷, 已要求施工单位进行返工处理。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

红 苇 华 宇

1. 丁房屋顶随筒 50 混凝土支墩 (7 人)

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):