

监 理 日 志 ( )

日期: 2017年3月20日

天气: 多云  
气温: \_\_\_\_\_

星期: \_\_\_\_\_  
工程名称: \_\_\_\_\_

到施工二现场查看施工情况及整改情况。  
到观丽老厂区巡视, 施工人员进行逆变器接线, 发现部分接线未按标准要求接, 要求重新处理并提醒施工人员在接线时严格按照技术规范进行, 整改事项要求抓紧整改。

施工单位	施工内容及进度
施工情况	晋仁排电电缆及接 $3 \times 150 \text{mm}^2$ 电缆。 晋正排电电缆及光伏电缆。 观丽厂逆变器接线。

其它事项

本日现场监理人员: 魏光林, 俞长华  
 记录人: 俞长华  
 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 俞长华  
 2017-3-23 13:31