

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 1 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 9-16°C

工程名称: 诸暨鼎辉新能源3.28MW分布式光伏项目.

检查东星项目工程质量,发现以下问题.

电气: 1. 逆变器进出线口未用防火泥封堵.

2. 接地个别地方未到位.

土建: 1. 箱变基础积水槽底部没有裸露,无法清除积水.

2. 施工中损坏水管未修复.

3. 箱变接地未按规范图纸接地.

监
理
工
作
情
况

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况东星. 6人.
交流电缆敷设, 桥架安装.其
它
事
项

本日现场监理人员 杨明 董高霖

记录人: 杨明

总监(总监代表):