

监 理 日 志

日期：2017年 02月 21日


天气：阴有雪

星期：星期二

气温：-5~1° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1) A-F区 1#-6#钢梯基础底板及短柱钢筋绑扎加固质量检查。</p> <p>2) A区及F区厂房屋面组串接出 1*4mm² 电缆穿管保护质量检查。</p> <p>3) A区及F区 1-12#箱逆变设备防火封堵及设备室内清理质量检查。</p> <p>4) A区-F区施工中压倒的道路路沿修补质量检查,屋面运维通道支架胶粘施工质量检查。</p> <p>5) A区及F区厂房屋面汇流箱接地线连接,检查发现汇流箱内有工人使用的劳动工具及喝的矿泉水存放在箱体内且汇流箱内保险开关及漏电保护开关未断开,有触电的隐患,要求施工单位立即整改。汇流箱内严禁存放工具及其他物品,要求施工单位逐个汇流箱进行检查断开保险开关及漏电开关。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中 徽 机 电	<p>1) A-F区 1#-6#钢梯基础底板及短柱钢筋绑扎加固。</p> <p>2) A区及F区厂房屋面组串接出 1*4mm² 电缆穿管保护。</p> <p>3) A区及F区 1-12#箱逆变设备防火封堵及设备室内清理。</p> <p>4) A区-F区施工中压倒的道路路沿修补,屋面运维通道支架胶粘施工。</p> <p>5) A区及F区厂房屋面汇流箱接地线连接。</p> <p>6) 下午下雪。</p>
其它事项	<p>下午总监理工程师代表王志诚工程师,到项目上进行检查并指导工作。要求抓紧监理云平台资料的整理上传。</p>	
本日现场监理人员	孟文伟	
记录人:孟文伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



2017.02.21 1-6#箱逆变设备接线封堵



2017.02.21 流箱接地线连接