

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 20 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 3~8℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

在巡检的过程中发现连续出现斜梁的倾角为14°, 经检查发现安装配重基石工人无意中调动物角测量仪的角度, 已要求整改。调整配重基础安装, 使斜梁倾角为15°。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#6配重基础安装完成20%, 共计完成35%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):