

监 理 日 记()

日期: 2015 年 12 月 24 日

天气: 多云

星期: 六

气温: -2 ~ 5℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

在巡视过程中发现有斜梁出现断裂,要求梁斜弃用;配重基础在搬运过程中发生碰撞,导致从12地脚U型螺栓出现倾斜。配重基础安装不能很好控制配重基础的位置,导致前后支墩出现偏斜。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

熟食车间井3屋面配重基础就位完成30%,共计完成100%
深加工车间井2屋面配重基础就位完成20%,共计完成100%
深加工车间井5屋面配重基础安装完成35%,共计完成55%

其 它 事 项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):