

监 理 日 记()

日期: 2016年12月31日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -2~7℃

监
理
工
作
情
况

巡检现场发现部分工人安装脚手架采用带卡螺母铁片、M10螺栓、变形钢筋料垫在立柱底板和三角件底部,用以调整,使横梁、斜梁达到横平竖直,要求施工方对此全部返工处理。

部分横梁与横梁链接不紧密,缝隙较大,要求在后续调整过程中全部整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#1屋面支架安装完成100%,共计完成100%。

深加工车间#2屋面支架安装完成5%,共计完成100%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏名真

记录人:

总监(总监代表):