

监 理 日 记()

日期: 2017年 02月 19日

星期: 日

天气: 多云

气温: 1~17℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

复查施工单位自检后安装完成的滑块和压块,发现~~滑块~~仍有滑块和压块存在安装不规范,滑块是斜着放在横梁内侧,压块压在组件上存在夹角,压块两边存在受力不均匀。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间井1屋面防雷接地扁铁焊接完成20%,完成40%:
深加工车间井1、井2屋面组件安装自检,检查滑块、压块安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志良

记录人:

总监(总监代表):