

监 理 日 记()

日期: 2017年 02月 28日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 5~15°

监
理
工
作
情
况

检查组件安装完后所调整情况, 压块没有压紧组件和与组件间存在缝隙的问题已整改, 滑块没有放置正确的已整改, 使滑块垂直放置在横梁内侧, 组件在同一阵列同一平面但上下端部不在同一垂线情况已整改, 由配重基础安装引起横梁弯曲, 导致组件不在同一平面的组件没有整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间、熟食车间组件安装调整;
深加工车间 #2 屋面防雷接地扁铁焊接完成40%, 共完成60%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监 (总监代表):