

监 理 日 记()

天气: 晴

气温: 1~11℃

日期: 2017年02月08日

星期: 三

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

在巡视检查的过程中发现直流侧光伏电缆绑扎在支架横梁上不牢固,且扎带预留部分过短,容易脱落已要求现场对不规范的部位重新绑扎,并重新核实,已整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

熟食车间#2屋面逆变器直流侧布线完成6台(共6台)。
深加工车间#6屋面直流侧电缆穿管和绑扎完成50%
深加工车间#2屋面MC4接头制作(包括组串连接线MC4接头)完成60%
(逆变器直流侧接头未制作)。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志贞

记录人:

总监(总监代表):