

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50 MW 光伏发电项目

日期	2019年9月27日 星期五	气候	多云	气温	9~19℃
情况	监理人员动态: 1人上岗 施工方人员动态: 现场有50人在酒醉 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	南区5号地块及8号方阵支架生锈螺栓更换50人。				
检查发现的问题	检查发现: 1. 仍有个别部位有生锈螺栓遗漏。 2. 仍有极少数螺栓紧固不到位				
处理措施、意见、结果	已现场再次强调管理人员务必加大检查力度, 认真仔细检查, 避免类似现象再次出现				
协调内容或其他					
记录人	郭俊岩	总监签阅	符耀生		



扫描全能王 创建