

监 理 日 志

工程名称: 奥县老黑山50mw光伏发电项目

日期	2019年10月11日 星期五	气候	多云	气温	15~22℃
监理人员动态: 1人上岗			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场共有35人, 短缺					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	南区5号地块及8号方阵支架生锈螺栓更换				
检查发现的问题	检查发现: 支架生锈螺栓更换后, 支架稳定性有所提高				
处理措施、意见、结果	继续加大检查力度, 再减少生锈螺栓遗漏。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐碧生		

