

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期: 2019年10月19日 星期六 气候: 阴转多云 气温: 9~21℃

监理人员动态: 1人上岗

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 现场有35人润缺

施工机械动态: 无

施工进度情况

南区5号地块及9号方阵支架生锈螺栓更换

检查发现的问题

检查发现: 1. 支架稳定性有所提高.
2. 生锈螺栓遗漏有所减少.

处理措施、意见、结果

继续加强现场润缺施工管理, 提高润缺质量.

协调内容或其他

记录人

郭俊平

总监签阅

徐耀生



扫描全能王 创建