

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期:	2019年9月7日 星期二	气候:	小雨转多云	气温:	17°-22°
监理人员动态: 1人上岗			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 因夜间大雨现场无人巡检					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	因夜间大雨早上小雨现场无人巡检				
检查 发现 的 问题	雨后对8号廊架生锈螺栓更换情况 检查发现仍有极少个别生锈螺栓遗漏。				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	总要求加强现场检查力度, 避免遗漏。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	郭俊男	总监签阅	徐耀生		



扫描全能王 创建