

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年 11月 29日

天气: 阴

星期: 二

气温: 4℃~13℃

工程名称: 华容县4x20MW农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>一期: A10区组件安装, 部分区域组件调运。A24、A25区箱变 及平台下方土方回填, A40、A48区桩基施工完成。场地施工人员不足, 进展缓慢。A48区剩余支架材料已到位, 并已散放在现场。</p> <p>二期: B06区打桩90根, 围栏施工, 基坑开挖深度不足, 混凝土 支架材料进场吊卸, 浇灌混凝土施工, 发现吊机吊索、破墙等事 故隐患/危险, 已通知总包单位并下发通知书, 要求立即整改。B06、 B09区箱变基础部分支模, 钢筋, 模板均已吊运至现场。因支架组件紧固, 下 方有模板, 该材料进场道路无法通行。</p>	
	<p>当天问题: 上午10:30左右在二期B06区打桩时遭村民(赵某)阻止: 本 人共拥有左右土地, 土地貌, 地质情况没有变动被偷, 不允许施工。下午 14:05左右, B09区箱变基础部分支模时, 又遭其他村民阻止未果 承包单位 施工内容及进度</p>	
施工情况	<p>到被阻的场内不许许施工。经及时联系小冲代理武协调处理, 目前 问题已解决, 但还需与村委一同协调。下午15:30左右代理武表示已做 好协调工作, 可以继续施工, 为之后顺利进行二期工程施工暂行单处。</p> <p>甘肃鸿霸 1. 一期A10区组件安装90根, 部分区域组件调运。 湖南通联 2. 一期A24、A25区箱变及平台下方土方回填。 湖南互人 3. 一期A40区、A48区桩基施工完成。 中化融汇 4. 二期B06区打桩90根。 5. 二期围栏施工150米。</p>	
其它事项	<p>6. 二期B03、B09区箱变基础部分支模。 7. 二期涉及材料进场道路运输。</p> <p>钢管进量5车 = 5 × 48 = 240根, 支架进量1车。</p> <p>下发现场通知书: HRCGP-JLT-D61.</p>	
本日现场监理人员	<p>黄小华、��志刚、王磊、王伟</p>	
记录人:	王东升	总监(总监代表): 陈建峰
江苏省建设厅监制		

