

监 理 日 记()

日期: 2018年3月31日

天气: 阴

星期: 五

气温: 16℃~21℃

工程名称: 华磊县4x20mw分布式

监
理
工
作
情
况

现场巡视, 发现B4区箱变度平台下方人工开挖的直埋电缆沟深度不足, 已在现场提出, 要求施工单位开挖增加深度, 该区域发现个别施工人员未按规定穿安全帽, 已责令整改。

B4区涵洞区域箱变旁也已发现的一束直埋电缆发现松垮, 已要求施工单位整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

华磊
涵洞

1. B26区支路安装10m
2. B23、B24、B27区附件安装68m
3. B25区老线线路架设
4. B4区直埋箱沟挖填
5. B4区直埋箱沟直埋电缆敷设
6. B20、B25区接地网焊接
7. B4区并网发电

其
它
事
项

二期新增并网容量0.92mw, 总计37.69mw.

本日现场监理人员

王磊、王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表):

王磊

江苏省建设厅监制

