

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 4 日

天气: 阴

星期: 星期二

气温: 12°C

工程名称: 淮沪电力团集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员现场发现1号逆变器升压台基础圈梁及顶板钢筋绑扎中, 钢筋间距超出规定范围, 要求施工方整改。 整改情况: 钢筋已加密。 2. 施工现场比较潮湿, 注意用电安全。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	土建施工 作业人员 2人。	1. 施工人员对1号逆变器升压台基础圈梁、顶端进行钢筋绑扎。
其 它 事 项	现场钢筋绑扎要按设计图纸、建筑规范进行作业。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁野