

监 理 日 志

丰县扩路项目

第 页 共 页

2017年3月18日 星期：六	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 16℃ 最低 9℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工情况 1. 10区旧组件拆，安装新组件。 2. 7.8.9区打桩施工。 出现的问题： 1. 在组件安装时，有部分组件有花边土，已现场通知施工负责人进行处理。 2. 打桩机在桩基偏移，不垂直，已下发通知单进行整改。 3. 安装组件时，压块安装不到位存在间隙偏大，已下发通知单进行整改。		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

- (1) 天气和施工环境情况。
- (2) 当日施工进展情况。
- (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
- (4) 当日存在的问题及处理情况。
- (5) 其他有关事项。

2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。

