

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年4月18日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25℃

工程名称:

监理工作情况	<p>1. 山体车间屋顶彩钢板除锈防腐及补漏修缮工作。要求施工单位必须更换掉全部旧彩钢板，做好施工：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 打磨除锈后刷红丹漆，颜色为军绿色，表面无杂质、无油污，基面处理干净无刷除防锈漆膜；</li> <li>② 补漏施工：两油一布施工，保证表面平整，无气泡，无空鼓。</li> </ul> <p>2. 下午召开安全会议。参加人员：李伟龙、赵玲玲、梁经理、杜志祥、张文东、肖锐、吴鸿宾：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 脚手架加固、② 安全带拆除 ③ 铺设安全通道，临时风洞防护 ④ 金属技术交底。⑤ 每周不定期检查，⑦ 填写安全检查记录表</li> </ul>	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中航建设	<p>彩钢板除锈防腐 6人 . 300m<sup>2</sup></p> <p>彩钢板连接处补漏 3人 . 400m</p>
其它事项	下午召开了安全会议。	
本日现场监理人员		
记录人: 李伟龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	