

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22-31℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MWP 项目

监 理 工 作 情 况	今天母排类材料到场. 山能厂房发现屋面多处线管交接处. 出现螺丝未拧紧. 接口松动断开现象. 山能厂房南侧. 南碛发现有接地扁铁螺丝断裂现象. 根据现场情况判断. 该现象是由于接地扁铁离房屋面过高. 屋面. 铺设. 玻璃钢隔扇造成接地扁铁受压. 使螺丝断裂.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国核电建	现场工人 3 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蒋 晓 朱 薛 杰
记录人: 蒋 晓		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):