

# 监 理 日 志

工程名称:

|              |                                                        |      |                 |    |     |
|--------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------|----|-----|
| 日期           | 2017年6月15日 星期 四                                        | 气候   | 中雨              | 气温 | 26° |
| 监理人员动态: 吴少峰  |                                                        |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |     |
| 施工方人员动态: 39人 |                                                        |      |                 |    |     |
| 施工机械动态:      |                                                        |      |                 |    |     |
| 施工进度情况       | 光伏线、交统电缆敷设、<br>桥架安装                                    |      |                 |    |     |
| 检查发现的问题      | 1. 上午10时10分在汇新厂巡视杜至<br>发现桥架焊接处, 没有涂防腐漆<br>以为施工方及时提出整改. |      |                 |    |     |
| 处理措施、意见、结果   |                                                        |      |                 |    |     |
| 协调内容或其他      |                                                        |      |                 |    |     |
| 记录人          | 吴少峰                                                    | 总监签阅 |                 |    |     |