

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	要求对堆放光伏组件区域进行设置简易围栏及警示牌并安排看管人员进行现场看管，避免造成光伏组件不必要的损伤。
施工情况	光伏组件第一批已到场。施工方已做好组件堆放及维护、看管工作。 屋顶钢结构加固工作仍处于与厂家协调工程中。
明日计划	监理方巡查对组件是否已完成围栏设置及看管工作。 对其余材料到场时间进行确认。
编辑人员：邓伟 时间：2017.07、01	