

晶科电力华创机器人20兆瓦光伏发电项目

2017.3.21. 晴. 3-4级. 3-13°C

1#2人 正在安装龙骨及夹具; 正在倒运落地镀锌扁铁

问题: 发现现场施工人员下班后, 把安全帽随意悬挂, 还没出工作区就把安全帽摘下来。

2. 对新进场的施工人员要进行安全交底,

3. 现场搬来的材料要分开堆放。

4# 14人. 正在安装龙骨及夹具

6# 6人. 正在安装龙骨及夹具; 现场定位放线

8# 11人. 正在安装龙骨及夹具

