

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月7日 星期四	气候	晴	气温	20-32℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理5人, 整改3人, 加固15人.					
施工机械动态: 焊机4台, 升降机4台.					
施工进度情况	钢结构加固完成81.5%.				
检查发现的问题	1. 质量问题: ① 桥架无固定, 工艺不符合要求. ② 加固现场焊接工艺报告不齐. 2. 安全问题: 加固现场安全警示标志发现个别施工区域没有.				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋面桥架要求进行整改. 2. 焊接工艺报告要求尽快补齐. 3. 要求加固施工现场必须都配备相应的安全警示标志.				
协调内容或其他	正常.				
记录人	常庆斌	总监签阅	唐剑		