

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 7 日

天气：晴

星期：星期三


气温：19° ~31° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、现场正常巡查，对施工人员安全检查 2、饮品车间四平方线进桥架检查，发现四平方线摆放凌乱且镀锌钢管摆放在桥架上面不符合施工图纸要求，现场通知施工单位立即整改； 3、饮品车间逆变器进汇流箱 4X16 电缆线接线检查，发现逆变器进汇流箱个别电缆线未穿软管，现场通知施工人员立即整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 能 源	1、饮品车间逆变器进汇流箱接线（三人） 2、饮品车间四平方线穿镀锌钢管进桥架（五人）
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：



2017-6-7饮品车间逆变进汇流未穿软管



2017-6-7饮品车间四平方线摆放凌乱