

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 5 月 12 日

星期: 星期五

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 阴

气温: 11°-23°

|                            |                                     |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场巡视                                |                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                | 施工内容及进度<br>1) 综合楼顶层混凝土浇筑, 发现有几处钢筋保护层较薄, 以令整改。<br>2) 1#避雷针基础上半部浇筑。<br>3) 箱式SVG基础浇筑。<br>4) 下午去外线施工现场检查。<br>5) 光伏区(西区)支架安装。<br>6) 江流箱到货 210 台 共 410 台 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 综合楼顶梁钢筋有几处间距较大, 有几处漏绑已通知相关人员, 整改完成。 |                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                     |                                                                                                                                                    |
| 记录人:                       |                                     | 总监 (总监代表):                                                                                                                                         |