

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 27日

星期: 星期六

天气: 晴

气温: 15°-28°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。
2. 防火墙砖砌时, 对成品SVG变主器防护措施不规范, 已令整改。
3. 2#避雷针基础距离与电控楼入口外距离太小, 已向业主等有关方面反映, 望采取有效措施以确保安全。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 1) 电控楼部分房间地面制作; 继保室配电柜通电试验检查; 室内照明线路敷设。
- 2) 升压站防火墙砖砌。
- 3) GIS室内电气设备按装, 电缆敷设。
- 4) 2#避雷针基础钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑。
- 5) 光伏区支架按装、组件按装、箱变基础平台浇筑。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监(总监代表): 徐文龙