

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年4月22日

天气: 多云  
气温: 26/15°C

星期: 久

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

监理工作情况	1. 整理资料
	2. 长视现场发现2#阵多处支架基础有蜂窝麻面等现象, 现场已要求整改.
	3. 长视现场发现2#阵风流管支架立柱时未使用振动棒振捣, 现场已口头警告, 现场已整改完毕
	4. 长视现场发现1#阵区组件安装人员侧戴安全帽, 现场已要求立即整改, 现场已整改完毕。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	湖北工业	1. 25#、26#接地扁钢焊接 300米 2. 20#接地开挖完成 200米 3. 支架基础基坑开挖完成 240个 4. 支架基础承台浇筑完成 300个 5. 支架基础独立柱浇筑完成 400个 6. 缠合楼一层面板模板安装完成约 20%

其它事项	下发监理通知单 005		

本日现场监理人员	李金军 雷亚尚 魏凯看 杜玉峰
记录人:	雷亚尚 总监(总监代表): 杜玉峰