

监 理 日 志 ()

日期: 2017年2月10日

星期: 一

天气: 晴

气温: 37/26℃

工程名称: 海安县移动通信有限公司5G北碚基站建设

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查基站及组件安装质量, 发现基站 天线安装不规范, 要求施工单位进行整改. 增加基站 天线安装规范, 确保满足130项验收标准. 基站天线 安装符合设计, 天线安装过程中发现天线安装不规范, 影响天线安装 质量及组件材料进场. 已要求施工单位给予书面整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	1. 土建工程完成安装 67 组. 组件安装 54 组, 83%。 2. 土建工程组件安装 28 组, 52%。 3. 电力工程完成电缆沟开挖 2km, 80%。 4. 电力工程完成电缆敷设 2km, 20%。 5. 电力工程完成电话测试, 外网敷设及测试, 10%。	
本日现场监理人员: 陆永峰 李海 田芳芳		
记录人: 李海	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	