

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 13 日

天气：多云

星期：星期二

气温：20℃~29℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场检查时发现，一次预制仓，穿线电缆槽中电缆敷设不整齐，要求施工方尽快整改。 对电缆沟电缆直埋进行检查，发现部分地方电缆保护不到位，铺的砖块与电缆错位，要求施工方进行整改。 整理监理资料，并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	型材主车间直流电缆接线 1#2#检修车间直流电缆接线 低压交流电缆接线 高压交流电缆接线 直流电缆敷设 预制仓二次接线调试 电缆沟电缆直埋 组串逆变器支架制作
其它事项		
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军
记录人：袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



电缆沟电缆直埋



预制仓静电地板制作安装