

监 理 日 志

日期：2017 年 07 月 01 日

天气：晴

星期：星期六

气温：25℃~36℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场施工人员安全意识不足，对施工人员进行安全培训。 厂区屋顶光伏组件压块部分安装不合格，要求施工队伍尽快进行整改。 电缆桥架支架焊接处未进行刷防锈漆，现已有部分开始生锈，要求施工人员马上进行整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	组件接地线制作安装 厂区屋面摄像头安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军	
记录人:袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	