

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 26 日

星期: 一

工程名称: 于都二期

天气: 多云
气温: 12℃-24℃

监 理 工 作 情 况

今日施工内容:
1) 基坑支护: 发现: 挡土不均, 有缺陷。
基坑不垂直, 挡土与支护不同心。
后按模板支护时, 支护方在改。
2) 安全设施: 发现: 个别工人未戴安全帽。
无消防灭火器, 要求整改。
3) 安全设施: 检查, 记录。

施 工 情 况

十一
种
板

施工内容及进度
32人收: 42
浇筑: 6度
4号板: 88处
板模板: 300, 入坑立杆 300个, 斜撑 200个

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

李 杰

总监理工程师:

