

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                     |                 |   |    |        |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---|----|--------|
| 日期         | 2017 年 12 月 5 日 星期二                                 | 气候              | 晴 | 气温 | 13~21℃ |
| 监理人员动态:    | 王超                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |        |
| 施工方人员动态:   | 管理人员 2 人、施工人员 11 人                                  |                 |   |    |        |
| 施工机械动态:    | 挖掘机 1 台、运土车 2 辆。                                    |                 |   |    |        |
| 施工进度情况     | 1#屋面桁架安装, 3#、4#屋面组串接线。<br>预制构件垫层基坑开挖完成。             |                 |   |    |        |
| 检查发现的问题    | 巡视 3#屋面组串接线发现 MC4 接头未拧紧, 3#屋面桁架支腿部分出现倾斜, 组件压块有松动现象。 |                 |   |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 已现场要求施工单位进行排查、整改。                                   |                 |   |    |        |
| 协调内容或其他    | 下午召开监理例会, 详情见会议纪要 20171205。                         |                 |   |    |        |
| 记录人        | 王超                                                  | 总监签阅            |   |    |        |