

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 20 日 星期六	气候	晴	气温	14~26℃
监理人员动态: 邓超		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员、施工人员 3 人。					
施工机械动态:					
施工进度情况	2#、3#屋面接地防腐施工 二次设备接线。 预制平台柜接地防腐施工。				
检查发现的问题	巡视发现屋面防腐施工时接地防腐不到位。 接地夹处螺栓有松动现象。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位重新防腐。螺栓处螺栓紧固等。				
协调内容或其他					
记录人	邓超	总监签阅			