

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 29 日

星期：星期一

天气：晴

气温：22~34℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 预制舱内二次接线检查，电缆外观无缺陷破损，现场电缆在桥架内均匀排布，码排整齐，各屏柜内灰尘污物清理干净。电缆在施放过程中作好记录，电缆两端有明确标识牌。转弯处电缆弯曲弧度一直，过度自然。 安全情况： 现场电缆及工具摆放整齐，电缆桥加上无人员随意走动，现场有安全警示牌		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	35kv 开关柜至二次室控制保护柜电缆敷设	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		孙攀	
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

