

监 理 日 志

日期：2017年 07月 04日

天气：晴

星期：星期二

气温：23~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1. 现场与厂方安全质量巡视检查，发现钢制爬梯个别部位已生锈，要求重新刷防锈漆，要求破坏的绿化恢复到原来模样，施工单位表示会尽快恢复 2. 现场运维人员对预制舱内后台系统进行检查，并清扫舱内垃圾，保持预制舱内干净整洁	
	安全情况： 现场安全巡视，未发现安全隐患，现场交代运维人员按照运行要求进行安全巡视，对影响安全事项及时提出，特别交代对临时电源要随时关注，避免临时电源断电对预制舱造成影响。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	1、厂方现场质量巡视并提出整改 2、现场运维人员一名
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

