

监理日志(

气温: $14^{\circ} - 24^{\circ}$

星期：乙

工程名称: 泰山职业技术学院5号10楼分部九个区

监
理
工
作
情
况

现场量记员对药区各分点检查。在检查过程中发现北区10#教学楼，上屋面
无侧梯梯：现口头通知记单员立即增设侧梯，并采取加固措施。经检查，
已整改完毕。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 南区宿舍楼后面确定。
2. 北区 1st 教学楼支架架 - 待修洞平。
3. 北区 8th 教学楼隔墙处地基。
4. 北区 6th 教学楼光化片架设 - 隔墙地基。

其它事项

本日现场监理人员

3/2/20

记录人: 徐冰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李仁

监
理
工
作
情
况

施工情况

其它事项

本日五

记录