

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 6 月 6 日

天气: 阴转多云

星期: 一

气温: 15-21℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	<p>1、B5 区域组件安装, 发现施工人员接线错误, 要求施工方及时更正错误, 并要求施工方在施工前一定做好施工技术交底, 避免此类事件再次发生。</p> <p>2、C6 区域组件安装, 一切正常。</p> <p>3、C4、C5 区域夹具及支架安装, 未发现异常。</p> <p>4、开关站基础浇筑, 浇筑前要求工人对基坑进行清理, 浇筑时要求施工人员对混凝土进行充分振捣。</p>	
施 工 情 况	施工单位  隆基绿能 光伏工程 有限公司	施工内容及进度  B5、C6 区域组件安装 C4、C5 区域夹具及支架安装 开关站基础浇筑混凝土
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩炬业	
记录人: 韩炬业	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



