## 监理日志()

日期: 2017年 7 月 18 日 天气: 晴

<u>星</u>期: <u>日</u> 气温: <u>25-33℃</u>

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监理

工 作

情况

记录人:韩炬业

1、巡视 C4-C7 区域时,发现其中一台逆变器电缆破损,要求施工方立即对其进行整改,并认真对整个区域的逆变器进行排查,避免类似情况再次发生。

- 2、今日预制舱基础内积水已排空,要求施工方尽快进行防 水封堵,避免再次积水。
- 3、对现场已并网区域消缺情况进行检查,未达到发电条件, 未进行发电。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	南京东送电力科技有限公司	C1-C3 区域水泥屋顶支墩安装完成。 C4-C7, B1-B6 区域屋顶问题消缺。 A6A7 区域直流电缆接线施工。 开关站区域问题消缺施工。
其它事		
项		
本日现场监理人员 韩炬业 黄崇洋		

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

