

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 23 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 24-33℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡视过程中发现 7#、8#等箱变垂直桥架盖板未盖严或未做桥架。电缆沟混凝土直接浇筑在电缆上, 极易损坏电缆且不利于后期检修针对以上情况, 做出监理通知单一份, 要求施工方立即对现场进行整改, 并将整改结果上报业主及监理验收。 2、巡视现场箱变基础防水工程施工情况, 要求施工方加快施工进度, 保证尽快并网发电。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南京东送 电力科技 有限公司	箱变基础做防水层 A 区接地扁铁施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :

