

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 10 月 17 日 星期二	气候	多云	气温	21°/17°
监理人员动态: 李云、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 5 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	穿溪村光伏扶贫电站, 施工人数 5 人, 绑扎钢筋、支模。				
检查发现的问题	1. 钢筋笼个别部位未绑扎紧。 2. 模板拼接处未处理好错位。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 钢筋绑扎一定要到位。 3. 模板拼接处不能错位, 固定好, 防止浇筑时错位。				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

