

工程名称: 陕西欧邻特55MW屋顶分布式光伏发电项目					
日期	____年__月__日 星期__	气候	晴	气温	-7℃-4℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	屋面1#、2#共有4处接点处无电流 其中一处华阳人员拆除. 其它3处有一处MC4插头松动, 另2处电流低. 检查原因 (MC4接头)				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	1. 中午和总包曹宝山及其他3人到屋面巡视检查 2. 检查后给甲方梁海翼项目经理打电话说可以验收. 甲方回复明天中午12时再验收 3. 下午梁海翼经理打电话到项目部说资料的事情.				
协调内容或其他	4. 项目进入延期. 梁经理给公司王志成. 志成打电话说这验收后问题不多可以荒撤场.				
记录人	韩人峰		总监签阅	董守明	